

Утверждено:

И.о. заведующего МБДОУ №23

Н.И. Бекетовой

« 08 »

2015г.



**Дорожная карта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 23 «Ромашка» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.**

г.Сухой Лог 2015г.



### Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты МБДОУ №23 «Ромашка»

№	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности				Орган (должностное лицо) ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности
		2015	2016	2017	2018	
1.	Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов	100%	100%	100%	100%	
2.	Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов.	0%	100%	100%	100%	
3.	Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов.	0%	100%	100%	100%	
4.	Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов.	0%	100%	100%	100%	
5.	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций.	0%	25%	50%	100%	
6.	Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов.	0%	25%	50%	100%	
7.	Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях	0%	100%	100%	100%	



**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ №23 «Ромашка»**

№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
<b>Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы</b>						
	Разработка индивидуальной карты развития (ребёнка-инвалида)	-	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 79	Ответственный за инклюзивное образование	В течении всего периода получения дошкольного образования	Успешное освоение программы дошкольного образования
	Оформление «Паспорта доступности»	-	Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 N 70-ПП "О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области" (вместе с "Положением о комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для	Ответственный за инклюзивное образование	Июль 2015	Повышение качества предоставляемых услуг детям с ОВЗ



№	Наименование мероприятия	Необходимо е финансиро вание (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
			инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области")			
<b>Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава транспортных средств связи и информации)</b>						
	Выделение краевых ступеней лестничных маршей цветом или фактурой.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственны й за инклюзивное образование, заведующий хозяйством	Сентябрь 2016 г.	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственны й за инклюзивное образование, заведующий хозяйством	Сентябрь 2016 г.	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Выделение не менее 1 парковочного места для транспорта инвалидов. Выделенные места обозначить знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с	80	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственны й за инклюзивное образование, заведующий хозяйством	При дополнительн ом финансирован ии	Доступност ь парковки личного транспорта людям с ОВЗ



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Места для личного автотранспорта инвалидов разместить вблизи входа в учреждение доступного для инвалидов, но не далее 50 м					
	Тактильные мнемосхемы с азбукой брайля	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части	70	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установить по стороне перехода через проезжую часть бордюрные пандусы Высоту бордюров не менее 0,05 м	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Расширение пешеходного пути не менее чем 2 м	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	Устроить не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Изменить продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышающий 5%, поперечный - 2%.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке (следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м)	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Применить различные по цвету материалы ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установить тактильные напольные указатели перед лестницам.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и	Ответственный за	При дополнительном	Безопасность путей



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
			сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	инклюзивное образование, подрядчик	ом финансирован ии	движения и обслуживания
	Перед пандусами установить тактильные напольные указатели	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик		Безопасность путей движения и обслуживания
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней перил установить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансирован ии	Безопасность путей движения и обслуживания
	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или наклеить световые ленты.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансирован ии	Безопасность путей движения и обслуживания
	Доступные * кабины оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансирован ии	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности в следующих местах: парковочные места; зоны посадки пассажиров; входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; места в общих санузлах; гардеробные, подъемные устройства; зоны безопасности; проходы в других местах обслуживания МГН.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установить звуковую сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическую сигнализацию (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1 - 3 Гц	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35"	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Информирующие обозначения помещений внутри здания продублировать рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35"	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установка информационного табло и бегущей строки на улице и в помещении	80	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.	Ответственный за инклюзивное образование,	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
			Актуализированная редакция СНиП 35	подрядчик	ии	ния
	Установить беспроводные кнопки вызова	20	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установить звуковые маяки для слабовидящих	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установка видеонаблюдения	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом, имеющих у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами						
	Предоставление образовательных услуг дистанционно	100	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 79	Ответственный за инклюзивное образование	Сентябрь 2016г.	Максимальный охват детей дошкольного возраста с ОВЗ и предоставление



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
						доступного дошкольного образования
	Предоставление образовательных услуг на дому	-	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 79	Ответственный за инклюзивное образование	Сентябрь 2016г.	Максимальный охват детей дошкольного возраста с ОВЗ и предоставление доступного дошкольного образования
	Замена входной калитки (расширение прохода, установление доводчиков)	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Заменить покрытие пути движения к объекту от остановки транспорта на ровное, твёрдое, нескользящее.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	В доступных кабинах применить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установка поворотного зеркала в металлическом каркасе в санитарно-гигиеническом помещении	15	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установка специально оборудованных кабин для МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Установить двери. Они должны открываться наружу. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар	300	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимо е финансиро вание (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины					
	Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	В душевой установить не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла- коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями.	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния



№	Наименование мероприятия	Необходимо е финансиро вание (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.					
	Заменить половые покрытия в здании на твёрдые, нескользящие.	500	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Оборудовать зону безопасности отделенную противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Зона безопасности должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е	300	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	21 по ГОСТ Р 12.4.026. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.					
	Замена покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов. Сделать из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.	300	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Установка открытых лестничных маршей шириной не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.	500	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35"	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимо е финансиро вание (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	Лестницы продублировать пандусами Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Наружные лестницы и пандусы оборудовать поручнями. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	В местах изменения уклонов необходимо установить искусственное освещение не менее 100 лк на уровне пола	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Устройство подогрева поверхности пандуса, площадок под навесом, укрытием.	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Оборудовать места отдыха. Установить навес, скамью (обозначить с помощью изменения фактуры наземного покрытия), телефон-автомат, указатели, светильники, сигнализацию.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	Оборудовать входную площадку: навес, водоотвод, подогрев поверхности покрытия. Увеличение размеров входной площадки при открывании полотна дверей наружу не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Заменить поверхности покрытий входных площадок и тамбуров на твердые, не допускающие скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Замена входных дверей шириной в свету не менее 1,2 м, с ручками нажимного действия (Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм). Установка дверей на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Установить распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Увеличить ширину пути движения в коридорах не менее 1,8 м.	500	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных	Ответственный за инклюзивное	При дополнительном	Безопасность путей движения и



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
			групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	образование, подрядчик	финансировании	обслуживания
	Приобретение пандуса перекатного алюминиевого с телескопическими опорными стойками.	50	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Увеличить глубину пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" не менее чем 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью принимать не менее 1,2 м.	500	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Заменить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей на тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	300	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Заменить двери на путях эвакуации - они должны иметь окраску, контрастную со стенами.	300	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.	Ответственный за инклюзивное образование,	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
			Актуализированная редакция СНиП 35	подрядчик	ии	ния
	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, установить барьеры, ограждения.	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Заменить ковровые покрытия в помещениях, доступных инвалидам с высотой ворса более 0,013 м. на ковровые покрытия с меньшей высотой ворса.	300	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения установить ограждения высотой в пределах 1 - 1,2 м.	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания
	Заменить ступени лестниц. Они должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	500	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"	Ответственный за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительном финансировании	Безопасность путей движения и обслуживания



№	Наименование мероприятия	Необходимо е финансиро вание (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.					
	Увеличить ширину марша лестницы (не менее 1,35 м)	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Установить пандусы в местах перепада высоты пола. Через каждые 8,0 - 9,0 м длины марша пандуса устроить горизонтальную площадку. Горизонтальные площадки устроить при каждом изменении направления пандуса.	100	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния
	Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м установить ограждения с поручнями. Поручни расположить на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие	200	"СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35	Ответственны й за инклюзивное образование, подрядчик	При дополнительн ом финансирован ии	Безопаснос ть путей движения и обслужива ния



№	Наименование мероприятия	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
	горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение.					
<b>Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)</b>						
	Подготовка педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	120	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 79	Ответственный за инклюзивное образование	Май 2017г.	Максимальный охват детей дошкольного возраста с ОВЗ и предоставление доступного дошкольного образования
	<b>Итого:</b>	<b>9435 000</b>				